

Lecture en 30 sec

Etat des nappes de surface

Septembre 2025

Bulletin synthétique



Animateur du
SAGE Scarpe aval

Bulletin de situation hydrologique des nappes de surface

- Bassin versant de la Scarpe aval -



Bulletin synthétique

Septembre 2025

Lecture en 30 sec


La situation au 30 septembre 2025 :

- En septembre, la pluviométrie est légèrement excédentaire sur le bassin versant de la Scarpe aval (66 mm cumulés).
- Les sols sont plus secs que la normale d'un mois de septembre.
- **Les niveaux¹ des nappes de surfaces sont plus bas que la normale d'un mois de septembre.** La vidange saisonnière des nappes de surface continue sur la plupart des piézomètres, avec une baisse moyenne de 10 cm en septembre.
- Depuis le 26 juin, le **bassin versant de la Scarpe aval est en vigilance renforcée sécheresse**. Détail des restrictions en cours sur vigieau.gouv.fr

Nouveauté :

Nous suivons depuis le mois de juillet un nouveau piézomètre (le P19) à Tilloy-lez-Marchiennes.


Ce piézomètre a été suivi par le PNR de 2000 à 2006. L'interprétation des niveaux est à relativiser en l'absence d'une chronique continue sur 15 années minimum.



Lecture en 30 sec

Niveau piézométrique ¹	
Max	Record haut
	Très Haut
	Haut
	Modérément haut
	Normal
	Modérément bas
	Bas
	Très bas
Min	Record bas
	Absence de donnée

1 cellule = 1 piézomètre




Etat des nappes de surface de la Plaine de la Scarpe Septembre 2025

Niveau piézométrique



Périmètres administratifs




Liste des points de mesures :

(fiches ades.eaufrance.fr)

- [P8 - Etang Péronne](#)
- [P11 - Le Luron](#)
- [P12 - Stade d'Hasnon](#)
- [P17 - Etang Dodor](#)
- [P18 - Marais d'Auberchicourt](#)
- [P19 - Mairie de Tilloy-lez-March.](#)
- [P20 - La Croix ou pile](#)
- [P23 - Stade de Bouvignies](#)
- [P26 - La Clipoterie](#)
- [P100 - Pont Charlot](#)
- [P102 - Bois de Faux](#)
- [P103 - Tourbière de Marchiennes](#)
- [P104 - Tourbière de Vred](#)
- [P105 - Stade de Vred](#)
- [P108 - Etang de pêche de Thun](#)
- [P111 - Eglise de Nivelles](#)
- Puits 35 - La Cense du Bois

Tendance



Synthèse : état des nappes de surface

Lecture en 30 sec

Chroniques des mois de septembre 2000-2025

A retenir : des niveaux bas par rapport à la normale d'un mois de septembre.
Une situation contrastée avec 2024, et comparable aux années 2020 et 2022.

Le graphique ci-dessous **compare** les niveaux piézométriques¹ des nappes de surface des **mois de septembre**, sur la période 2000 à 2025, relevés sur 17 piézomètres répartis sur le territoire.

