


Etat des nappes de surface

Lecture en 30 sec

Octobre 2025

Bulletin synthétique



Animateur du
SAGE Scarpe aval

Bulletin de situation hydrologique des nappes de surface

- Bassin versant de la Scarpe aval -




Bulletin synthétique

Octobre 2025

Lecture en 30 sec

La situation au 31 octobre 2025 :

- Les **conditions climatiques** en octobre **ont été favorables** à la **recharge des nappes** : une pluviométrie légèrement excédentaire (69 mm cumulés), des pluies efficaces supérieures à la moyenne et une évapotranspiration inférieure à la moyenne.
- On note une **atténuation de la situation de sécheresse des sols**, avec des **niveaux de nappes** de surface, en moyenne **modérément bas** pour un mois d'octobre.
- La **recharge hivernale est amorcée** sur la plupart des piézomètres, à l'exception des forêts où la vidange continue sous l'effet de l'évapotranspiration.
- Au 26 octobre, l'arrêté réglementant les usages de l'eau a pris fin, le bassin versant n'est plus concerné par des restrictions sécheresse : vigueau.gouv.fr.




Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025.

Synthèse : état des nappes de surface

Evolution des niveaux sur 1 an

A retenir : la recharge hivernale est amorcée sur la plupart des piézomètres, à l'exception des forêts ou la vidange continue sous l'effet de l'évapotranspiration.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution sur 1 année des niveaux piézométriques² des nappes de surface, relevés sur 17 piézomètres répartis sur le territoire.





Etat des nappes de surface de la Plaine de la Scarpe

Octobre 2025

Niveau piézométrique

- Très haut
- Haut
- Modérément haut
- Normale
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Absence de donnée
- ★ Niveau record



Périmètres administratifs

- Communes associées
- Périmètre du SAGE Scarpe aval

Liste des points de mesures :

- (fiches ades.eaufrance.fr)
- [P8 - Etang Péronne](#)
- [P11 - Le Luron](#)
- [P12 - Stade d'Hasnon](#)
- [P17 - Etang Dodor](#)
- [P18 - Marais d'Auberchicourt](#)
- [P19 - Mairie de Tilloy-lez-March.](#)
- [P20 - La Croix ou pile](#)
- [P23 - Stade de Bouvignies](#)
- [P26 - La Clipoterie](#)
- [P100 - Pont Charlot](#)
- [P102 - Bois de Faux](#)
- [P103 - Tourbière de Marchiennes](#)
- [P104 - Tourbière de Vred](#)
- [P105 - Stade de Vred](#)
- [P108 - Etang de pêche de Thun](#)
- [P111 - Eglise de Nlvelle](#)

Puits 35 - La Cense du Bois

Synthèse : état des nappes de surface

Chroniques des mois d'octobre 1999-2025

Lecture en 30 sec

A retenir : des niveaux modérément bas par rapport à la normale d'un mois d'octobre.

Une situation contrastée avec 2024, et comparable aux années 2003-2004-2020.

Le graphique ci-dessous compare les niveaux piézométriques¹ des nappes de surface des mois d'octobre, sur la période 2000 à 2025, relevés sur 17 piézomètres répartis sur le territoire.

| Niveau piézométrique ¹ | |
|-----------------------------------|-------------|
| Max | Record haut |
| Très Haut | |
| Haut | |
| Modérément haut | |
| Normal | |
| Modérément bas | |
| Bas | |
| Très bas | |
| Min | Record bas |
| Absence de donnée | |
| 1 cellule = 1 piézomètre | |

